

مصالح

ساخته‌مانی

فهرست:

گچ	:(GYPSUM)
آهک	:(LIME)
سیمان	:(CEMENT)
قیر	:(TAR - BITUMEN - ASPHALT)
چوب	:(WOOD)

گچ (Gypsum)



v (ژیپس)

v پنجمین کانی فراوان

v میل ترکیبی بیشتر با کربن (سیاه و خاکستری) و اکسید آهن (زرد و کبود و سرخ)


v تهنشسته با رس و آهک

پخت:

گچ معمولی ♦



گچ تشنه ♦




از هوا هم می‌تواند H_2O را بگیرد. گچ تشنه میل چشمگیری برای ترکیب با آب دارد.


گچ سوخته (انیدریت) ♦



میل به ترکیب با آب ندارد.



(آهک زنده)، پس از آبمکی شکفته می‌شود و رویه گچ را آبله‌گون می‌کند.



گچ پخته به گونه‌ای آسیاب می‌شود که:

$$D_{\max} = 0.6 \text{ mm}$$

$$F_{0.15\text{mm}} \geq 90\% \quad (\text{finer})$$

$$F_{0.2\text{mm}} \geq 99.5\%$$


کاربردهای گچ:



- ۱) پیاده کردن نقشه
- ۲) ملات گچ ۳) گچ
- ۳) گچ و ماسه
- ۴) گچ مرمری

گچ مرمری: پایدار در برابر نم (اندود دیوارهای گرمابه و آبریزگاه)

ویژگی ها: ۱) کندگیر ۲) مرمر ساختگی



۶۰٪ آب برای آبگیری گچ بسنده است ولی برای شکل پذیری بهتر آن ۸۵٪ ~ ۶۵٪ وزنی به آن آب می‌زنند.

- ۶) اندود دیوار و سقف (گچ، گچ و خاک، گچ و خاک و کاه، گچ و ماسه)
- ۷) سفیدکاری و رویه پس از سفید کاری با گچ سفید، mm¹ از گچ کشته برای صاف و صیقلی شدن دیوار بکار می‌رود.

۱۲ به هم زدن با دست
گچ کشته → آب + گچ الک شده ♦ با بهم زدن، بلورهایی که سفت شدن گچ را پیش می‌آورند، پدید نیامده‌اند.

۷) گچ کشته تا خشکیدن، پلاستیک (خمیری) است.

- ۸) گچ بری ۹) تیغه‌های گچی ← ۱) بکارگیری ساده و آسان

۲) سبک ۳) رنگ کاری
آسان

- ۷) با افزودن آب اکسیژنه یا سولفات آلومینیوم به آب گچ، در ملات گچ گاز و حباب پدید می‌آید و گچ پوک می‌شود.
- ۷) برای سبکی و پرتابی می‌توان به گچ کاه، سبوس، مو و ... افزود.

۱۰) لوح گچی ← ۱) زیبائی (نگاری از گل و بوته دارند).

۲) نسوز در برابر آتش ۳) آکوستیک

(عایق و جاذب صدا)

۱۱) نگهدار موقت، شکسته‌بندی، مجسمه‌سازی، قالب ریختگری

۱۲) دورگیر ستون های فلزی، برای پایدار کردن آن ها در برابر آتش

۷ گچ بايستی به دور از نم و بخار و سربار، انبار شود.

۷ نباید بیشتر از ۱۰ کیسه بر روی هم چیده شود.

ویژگی‌های گچ:

۱) فراوانی و رنگ خوشایند.

۲) زودگیری: خودگیری 25 min ~ ۸ پس از آمیختن با آب آغاز و پس از 60 min ~ ۲۰ پایان می‌یابد. امکان ساخت تینه گچی و تاق آجری

۳) افزایش حجم به هنگام خودگیری گچ پس از خودگیری ۱% افزایش حجم می‌یابد و از این رو رویه بزرگی را می‌توان با آن، بی‌آنکه ترک بخورد و لانه حشرات شود، اندود کرد.

شونده‌های ترک خوردن گچ:

۱. آب بیشتر ۲. کلفتی اندود (بیرون آمدن بخار درون، رویه را

ترک می‌دهد).

۳. یخ‌زدگی پیش از

خشکیدن ۴. نشست

۴) پایدار در برابر آتش ← ۳ ~ ۲ ساعت ۵) عایق و جاذب صدا ← ۶۰ ~ ۷۰% ارتعاشات را جذب می‌کند و از پژواک صدا در اتاق‌ها و سالنهای کوچک جلوگیری می‌کند.

۶) رنگ پذیری ← رنگ روغنی گچ را در برابر نم پرتاب می‌کند.


افزودنی‌ها به گچ:

- v ۰.۵% وزن گچ، NaCl، زمان گیرش را به ۵ min می‌کاهد.
- v NaCl تا ۴% وزن گچ، باز هم زمان گیرش را می‌کاهد و پس از آن اثر وارونه‌ای دارد.
- v زاج گچ را کندگیر می‌کند.
- v ۱ ~ ۶٪ سریش گچ را کندگیر می‌کند.
- v افزودن خاک رس، گچ را کندگیر می‌کند.


آهک : [Lime]

- ✓ سنگ آهک (CaCO₃)
- ✓ سنگ لاسه (بی قواره)
- ✓ سنگ فرش و پله
- ✓ تراورتن
- ✓ مرمر (آراغونیت)
- ✓ دولومیت
- ✓ مارل (آهک + رس) گل آهک


آهک پخته (آهک زنده)



آهک شکfte



آهک دوباره سخت شده



❖ برای آغاز خودگیری بایستی محیط نمناک باشد و سپس آب خود به خود تولید می‌شود.

کاربرد:

- ۱) ملات ماسه آهک و ملات ماسه آهک سیمان (ملات با تارد)
- ۲) شفته آهکی
 - ✓ آب + آهک + خاک (شن و ماسه و رس)
 - ✓ نسبت به ملات آهکی مقاومت زیادتری دارد.
 - ✓ شفته آهکی برای پرتاب کردن خاکها (به ویژه خاکهای رس دار) بکار می‌رود و هر چه خاک ریزدانه‌تر باشد، آهک بیشتری نیاز خواهد بود.
 - ✓ شفته خود را درون آب نمی‌گیرد.
 - ✓ پاشش ۳ ~ ۷٪ وزنی خاک، آهک
 - ✓ تزریق دوغاب آهک به خاک

۷) با پوشش آهک به خاک رسی، افزون بر خودگیری آهک و چسبیدن دانه ها به هم، رفتار خمیری خاک نیز بهبود می یابد.

(۳) تثبیت خاک (stabilization)

- ❖ پاشش ۳ ~ ۷٪ وزنی خاک، آهک
- ❖ تزریق دوغاب آهک به خاک
- ❖ با پوشش آهک به خاک رسی، افزون بر خودگیری آهک و چسبیدن دانه ها به هم، رفتار خمیری خاک نیز بهبود می یابد.

۴) از میان بدن گیاهان در بستر راه و باند فرودگاه

۵) آجر ماسه آهکی

۱) ماسه سلیسی (SiO₂) + آهک شکfte + دما (۱۷۰°) + فشار (۸_{at})



هیدرو سیلیکات کلسیم

۳) پرتاپ

۴) هزینه سوخت

کمتر

۵) بکار رفتن ماسه به جای خاک کشاورزی بکار رونده در آجر

سفالی ۶) در دیوار زیر زمین و سر چاه بیشتر کاربرد دارد.

۷) سنگین



۶) ساخت سیمان

۷) آهن گدازی

۸) شیشه سازی

۹) تصفیه آب و قند ۱۰) کاهش

اسید از زمین کشاورزی ۱۱) تولید

کاربید

ویژگی های آهک:

۱) گونه سره آن سفید است و گونه های ناسره به رنگ های قهوه ای، زرد، سرخ، خاکستری دیده می شود.

۲) از چسباننده های دیرین است. (دیوار چین)

۳) در فلزات و قیر گونی خوردگی پدید می آورد.

۴) در محیط اسیدی وا می رود.



بی کربنات کلسیم (محلول در آب)

با دگرگونی در دما، سرعت و فشار، اگر از آب دارای بی کربنات کلسیم، CO_2 برخیزد، با برگشت واکنش

شیمیائی، آهک CaCO_3 تهذیف می شود و سنگ آرگونیت و تراورتن پدید می آید.

افت کند دما \leftarrow آرگونیت (مرمر)

۵) به پوست و چشم آسیب می رساند.

۶) آهک پس از شکفته شدن افزایش حجم می یابد. (تا ۲۰.۵ برابر)

۷) در انبار سربسته می تواند آتش سوزی پدید آورد و بهتر است پس از رسیدن به کارگاه، به آهک شکفته CaO دگرگون شود. (هیدراته شود)



روش شکوفاندن آهک:

❖ لایه های 30 cm ، (تا رسیدن به بلندی ۱.۵ متر)، لایه لایه آب پاشی می شوند و رویه آنها کاه-

CaO

می شود، تا ۴۸ ساعت آهک به خوبی شکفته می شود.

❖ شیر آهک \leftarrow تبخیر آب CaO دلمه آهک

تحت فشار، با بخار آب

❖ 4 At در مدت ۴ ساعت

❖ هر چه ضریب هیدرولیک بیشتر باشد، آهک آبی تند می گیرد.

$$\frac{\text{درصد وزنی } (\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)}{\text{درصد وزنی } (\text{CaO} + \text{MgO})} = \text{ضریب هیدرولیک آهک آبی}$$

آهک آبی:
آهک معمولی

❖ برای شفته‌های کلفت آهک آبی بهتر است. چون CO_2 هوا به مغز شفته نمی‌رسد.

❖ بودن ناسره‌گی (MgO) در CaO گیرش آهک را کند می‌کند.

❖ هر چه ضریب هیدرولیک بیشتر باشد، آهک آبی تند می گیرد.

$$\frac{\text{درصد وزنی } (\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)}{\text{درصد وزنی } (\text{CaO} + \text{MgO})} = \text{ضریب هیدرولیک آهک آبی}$$

❖ برای شفته‌های کلفت آهک آبی بهتر است. چون CO_2 هوا به مغز شفته نمی‌رسد.

❖ بودن ناسره‌گی (MgO) در CaO گیرش آهک را کند می‌کند.

سیمان [Cement] کاربرد:

- (۱) ملات (mortar): برای آجر چینی و چسباندن کاشی و اندودن رویه ۲
- (۲) بتن (concrete): برای تیر، ستون، بند آبی، تونل سازی
- (۳) دوغاب (grout): برای پر تاب کردن و ناتراوا کردن لایه ها (در سد)


گام های فرآوری:

- (۱) آمیختن سنگ آهک، خاک رس و اکسید آهن ۲
- (۲) آسیاب تر
- (۳) پختن تا دمای 1500° در ۳ تا ۵ ساعت و رسیدن به clinker سیمان
- (۴) آسیاب کردن clinker با ۲٪ وزنی سنگ گچ ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) و رسیدن به گرد سیمان

❖ اگر clinker به تنها ی گرد شود به تندی می گیرد (flash set) و کارائی آن (workability) را پایین می آورد.

- ✓ اگر clinker به هنگام آسیاب کردن با گچ گرم باشد با پراندن آب مولکولی سنگ گچ، گچ پدید خواهد آورد که گیرش دروغین سیمان را در پی خواهد داشت. (false setting)
 - ✓ اگر گچ همراه سیمان بیشتر باشد، به هنگام خودگیری آماس و ترک خوردن پدید می آورد.
 - ✓ به جای آهک از سنگ گچ نیز در فرآوری سیمان بهره برد.
- ❖ $\text{K}_2\text{O} \& \text{Na}_2\text{O}$ همراه سیمان با برخی از سنگدانه ها ترکیب شده و از هم می پاشیدن بتن را پیش می آورند.

(سرطان بتن)



مواد پدید آورنده سیمان:

نام ماده	فرمول شیمیایی	درصد تقریبی بکار رفته
آهک زنده	CaO	۶۰ ~ ۶۷%
سیلیس	SiO ₂	۱۷ ~ ۲۵%
آلومین	Al ₂ O ₃	۳ ~ ۸%
اکسید آهن	Fe ₂ O ₃	۰.۵ ~ ۶%
مواد دیگر	MgO - K ₂ O - Na ₂ O	ناچیز

مواد تشکیل دهنده سیمان پس از پخت:

نام ماده	فرمول شیمیایی	نام صنعتی	درصد تقریبی موجود در سیمان
تری کلسیم سلیکات	۳CaO . SiO ₂	C ₂ S	۵۴%
دی کلسیم سلیکات	۲CaO . SiO ₂	C ₂ S	۱۷%
تری کلسیم آلومینات	۳CaO . Al ₂ O ₃	C ₂ A	۱۱%
تترا کلسیم آلومینات فریت	CaO . ۲O ₃ . Fe ₂ O ₃ . ۴Al	C ₄ AF	۹%

❖ تغییر درصدهای چهار ماده تشکیل دهنده سیمان منجر به تغییر خاصیت سیمان تولیدی می‌شود.

گونه های سیمان (ASTM):

American Society for testing and materials

(۱) سیمان گونه اول (معمولی):

۷ در بیشتر کارها کاربرد دارد.

۷ فراوان فرآوری می شود.

۷ نباید در خاک و آب سولفات دار و آب دریا بکار بردشود.

۲) سیمان گونه دوم:

در برابر سولفات، اندکی پایدار است و به هنگام خودگیری گرمای اندکی آزاد می کند و از این رو برای آب و هوای گرم مناسب است.

۳) سیمان گونه سوم (زوودگیر):

۷ تاب سه روزه برابر تاب هفت روزه گونه اول است.

۷ خودگیری تند ← آزاد شدن گرما تند ← برای هوای سرد بهتر است.

۷ باز شدن زودتر قالب

۷ اگر به سیمان گونه سوم ۲٪ وزنی CaCl_2 (ضد یخ) افزوده شود، زودگیرتر می شود.

۷ افزایش CaCl_2 خوردگی میلگرد ها را در پی خواهد داشت.

۷ اگرسیمان گونه سوم، به هنگام آسیاب کردن خیلی ریزتر شود (رویه ویژه $600 \text{ m}^2/\text{kg}$ زودگیرتر می شود).

۴) سیمان گونه چهارم (کم گرما):

۷ به هنگام خودگیری کمترین گرما را پدید می آورد و از این رو برای بتن های پر حجم بکار بردشود.

۷ در سرزمین های گرم نیز کاربرد دارد.

۵) سیمان گونه پنجم (ضد سولفات):

❖ در آب و خاکهای پرسولفات کاربرد دارد.

۶) سیمان حباب زا (هوازا):

۷ سیمان های A^۱ - A^۲ - A^۳ همان سیمان های گونه یکم تا سوم هستند که مواد حباب زا به آن ها افزوده شده است.

۷ حباب های پدید آمده، ریز و ناپیوسته اند و هنگام با کارا کردن بتن، تاب آن را در برابر یخ زدن و آب شدن پی دربی و همچنین تاب آن را در برابر فشار تبلور سولفات (بلور زدن سولفات فشار تبلور بیشتری نسبت به آب دارد.) می افزاید.

(۷) سیمان سفید:

- ❖ خاک رس چینی (کائولین) + آهک نرم و سره (خالص) و پختن با گاز و نفت به جای گرد زغال سنگ و $MgO Fe_2O_3$ همراهی کمتر
- ❖ کاربرد: نما، کاشی (موزائیک)، فراهم کردن سیمان رنگی از آسیاب کلینکر سیمان سفید و اکسیدهای رنگی
 - v اکسید کرم ← سبز
 - v اکسید منگنز ← آبی
 - v اکسید کبالت ← قهوه ای

(۸) سیمان روباره:

- v اگر $80\% \sim 35\%$ روباره کوره آهن گدازی به $20\% \sim 65\%$ ، کلینکر سیمان افزوده و آسیاب ، شود، سیمان ارزانی فراهم می گردد.
- v گرمای خودگیری و آبگیری آن کمتر است.
- v در برابر خوردگی شیمیایی، پایدارتر می باشد.
- v این سیمان دیرگیر است.
- v بتن آن کارائی خوبی دارد .

(۹) سیمان سوپر سولفات:

- v $80\% \sim 85\%$ روباره $+ 10\% \sim 15\%$ سولفات کلسیم بی آب $+ 5\%$ کلینکر که تا رسیدن به نرمی $500\text{ m}^2/kg$ آسیاب می شوند.
- v این سیمان در برابر سولفات فراوان و آب دریا پایداری بیشتری دارد.

(۱۰) سیمان آamas کننده (منبسط شونده):

- v این سیمان، وارون دیگر سیمان ها، به هنگام سخت شدن 1% افزایش حجم می یابد.
- v درزه گیری
- v چیرگی بر خزش بتن
- v اندازه پیش تنیده کردن بتن

(11) سیمان پوزولانی:

❖ پوزولان ماده سلیسی آلومیناتی است، که به خودی خود چسباننده نیست ولی چنانکه گرد آن همراه سیمان بکار برده شود، چسباننده می‌گردد.

پوزولان (تراس) ← ۱- خاکستر آتشفشاری (توف و تراس) ۲- خاکستر زغال سنگ

۳- خاکستر پوسته برنج ۴- برخی سنگهای رسی و رس پخته

✓ ۲۰ ~ ۴۰٪ پوزولان با ۸۰٪ ~ ۶۰٪ کلینکر آسیاب شود، سیمان پوزولانی پدید می‌آید.

✓ سیمان‌های پوزولانی دیر می‌گیرند و گرمای کمتری رها می‌کنند و دربرابر سولفات‌ها پایدارترند و اگر ماده پوزولانی آن‌ها ریزتر باشند، بتن آنها ناتراواتر می‌گردد.

(12) سیمان برقی (پر آلومین) سیمان آلومینا:

✓ ۴۰٪ آلومین (Al₂O₃)

✓ کلینکر سختی دارد. (آسیاب کردن پر هزینه)

✓ پایدار در برابر سولفات

✓ بسیار زودگیر (۸۰٪ تاب فشاری پس از ۲۴ ساعت)

✓ نسبور

✓ کلینکر به جای دانه ← بتن بسیار پرتتاب 100 kg/cm^2

✓ آمختن این سیمان با سیمان‌های دیگر، هر دو را بی ارزش می‌کند.

✓ برای هوای سرد و سرزمین‌های سردسیر

(13) سیمان ضد نم:

✓ ۰.۰ ~ ۰.۱٪ وزن اسید اولئیک

✓ نگهداری آسان در انبار

(14) سیمان ضد باکتری:

✓ آمیختن و آسیاب کردن عامل ضد باکتری با کلینکر

✓ برای گرمابه همگانی و استخر شنا

(15) سیمان بنائی:

❖ برای ملات

نکاتی در مورد سیمان:

- ٧ دانه‌های سیمان هر چه ریزتر \leftarrow سخت شدن زودتر \leftarrow دمای آبگیری بیشتر
- ٧ دانه‌های بزرگ‌تر از mm ٢٥٠ پس از یک هفته به افزایش تاب فشاری کمک می‌کنند.
- ٧ نگهداری سیمان ریزدانه دشوار است \leftarrow نم می‌گیرد.
- ٧ سیمان ریزدانه، بتن را ناتراوا می‌کند.
- ٧ رویه ویژه: رویه ریزه‌های یک گرم یا یک کیلوگرم سیمان را می‌گویند.
- ٧ در سیمان‌های ١ - ٣ - ٤ - ٥ رویه ویژه cm^٢/gr ٦٦٠٠ می‌باشد.
- ٧ رویه ویژه با بهره‌مندی از دستگاه Blaine، از روی زمان گذر حجم ثابتی از هوای با دما و فشار معین که از میان لایه‌ای از سیمان می‌گذرد، اندازه‌گیری می‌شود.
- ٧ خودگیری (Setting): خمیر سیمان پس از گذر زمانی، خود را می‌گیرد و می‌تواند فشار اندکی را برتابد، که به آن خودگیری گفته می‌شود.
- ٧ خودگیری اغازی بر سخت شدن است ولی خود آن نیست.
- ٧ سخت و پرتاب شدن خمیر سیمان با گذر زمان و با آبگیری سیمان (هیدراتاسیون) به سرانجام می‌رسد.
- ٧ خودگیری تند، در قالب جای دادن بتن را، دشوار می‌کند.
- ٧ سیمان انبار شده، از هوا آب گرفته و اندک کلوخه می‌شود. \leftarrow آجر و کاشی
- ٧ نباید بیشتر از ١٢ ~ ١٠ کیسه سیمان بر روی هم چیده شود. (کلوخه می‌شوند)
- ٧ کیسه‌های سیمان باستی کمینه ١٠ cm از زمینه و دیوار انبار دور باشند.
- ٧ سیمان‌های کندگیر، در دراز مدت تاب فشاری کمتری ندارند. تنها دیرتر به تاب پایانی خود می‌رسند.
- ٧ تاب ٩٠ روزه سیمان‌های گونه یکم تا پنجم، نزدیک به هم است.
- ٧ روباره کوره آهنگدازی دارای آهک، سیلیکات و آلومینات است و گونه‌ای کلینکر است.
- ٧ با پیشرفت آبگیری (Hydration) همه سیمان‌ها گرما آزاد می‌شود.
- ٧ سیمان‌ها در درون آب نیز خودگیری می‌کنند و پرتاب می‌شوند.



قیر (Tar Bitumen Asphalt)

v ناتراوا

v چسباننده

v با افزایش دما (سخت ← سفت ← شل)


v موسان، نشکن ← پذیرای بارهای پی در پی

v یخ نمی زند (سیمان، آهک و گچ در سرما خودگیری نمی کنند.)

v تاب شیمیائی بیشتر (اندود لوله)

v وارونده (حل شونده) در مواد نفتی

گونه های قیر:



۲) سنگ و ماسه قیری

اگر نفت خام به درون سنگ آهک یا لایه ماسه راه پیدا کرده و روغن های خود را از دست بدهد سنگ و ماسه قیری پدید می آید که می توان پس از خرد کردن آنها، از آنها آسفالت فرآوری کرد.

۳) قیر پالایش شده (Refined asphalt)

v ته مانده نفت خام پس از دمای ۳۵°

v برای آسفالت (asphalt concrete)

v اندود ناتراوا و اندود ضد خورندگی (asphalt coating)

۳-۱) قیر خلا:

در خلا فرآوری می‌شود و از این رو خیلی از روغن‌های آن می‌برد و از این رو قیر سفتی است و در سرما ترک می‌خورد.

۳-۲) قیر هوا دمیده:

از روی قیر داغ، هوای داغ می‌گذرانند که آنرا اکسیده کرده و مانند قیر طبیعی می‌نماید. این قیر در دماهای بالاتری نرم می‌شود و در دماهای معمولی پایدارتر است و از آن در اندود (لوله و بام) بهره می‌برند.

۳-۳) قیر سره (خالص) (asphalt cement):

- قیر داغ با سنگدانه‌های داغ آمیخته می‌شود و آسفالت فرآوری می‌گردد.
- هر چه آب و هوا گرم‌تر یا راه پر رفت و آمد باشد، بایستی از قیر سفت‌تر بهره برد.
- قیر با درجه نفوذ $40 / 50$ برای گرم‌سیر و $85 / 100$ برای سرد سیر بهتر است.

فرآوری‌های قیری:

۱) امولسیون قیر:

- ✓ آمیخته آب و ریزه‌های باردار قیر (کوچک تر از 1 mm)
- ✓ هنگام کاربرد گرم کردن نیاز نیست.
- ✓ هنگام کاربرد، خشک بودن سنگدانه‌ها بایسته نیست.
- ✓ با جذب، تبخیر و روان شدن آب، دانه‌های قیر به سنگدانه‌ها می‌چسبند.
- ✓ فرآوری آسفالت سرد
- ✓ لکه‌گیری چاله‌های راه
- ✓ زمین گیرکردن ماسه‌های روان، در کویرها

گونه‌های امولسیون قیر:

۱-۱) (Rapid Setting) (زود شکن) برای روکاری، لکه‌گیری و انبود کردن بتن تازه تا آب آن نپرده. دانه‌های قیر بار مثبت دارند و بی‌درنگ به دانه‌ها می‌چسبند.

۱-۲) (Medium Setting) (کندشکن) M.S

۱-۳) (Slow Setting) (دیرشکن) دانه‌های قیر بار منفی دارند و از این رو پیش از جذب و تبخیر آب به دانه‌ها نمی‌چسبند و با آب باران روان می‌شوند.

۲) قیر محلول:

- v قیر وارفته در مواد نفتی
- v آسفالت روکش
- v آسفالت سرد
- v زمین‌گیر کردن ماسه‌های روان
- v هنگام کاربرد گرم کردن نیاز نیست.

گونه‌های قیر محلول:

۲-۱) زودگیر R.C (حلال بنزین) Rapid Curing

۲-۲) کندگیر M.C (حلال نفت سفید) Medium Curing

۲-۳) دیرگیر S.C (حلال نفت سیاه) Slow Curing

- v پس از کاربرد، حلال می‌پردد و قیر روی دانه‌ها می‌ماند و آنها را به هم می‌چسباند.
- v سنگدانه‌ها باقیتی خشک باشند.

چند ویژگی قیر:

۱) درجه الو گرفتن (Flash point):

دماهی که در آن دما از قیر به اندازهای گاز بر می خیزد که با نزدیک شدن به آتش، الو می گیرد. (شعله ور شود)

۲) درجه نفوذ (Penetration point):

ابزاری سوزنی شکل که 100 gr سنگینی دارد، ۵ ثانیه بر روی قیر خلیدن (نفوذ) آن، یک درجه نفوذ به شمار می آید.

درجه نفوذ کمتر از 50°	← قیر سخت
درجه نفوذ 50° تا 80°	← قیر سفت
درجه نفوذ 80° تا 150°	← قیر موسان (خمیر)
درجه نفوذ 150° تا 210°	← قیر
شل درجه نفوذ بیشتر از 210°	← قیر روان

۳) درجه نرمی (Softening point):

دماهی است که در آن دما گلوله‌ای با سنگینی 30.5 gr از لایه‌ای قیر، بگذرد. هرچه درجه نرمی بیشتر باشد، قیر در دماهای بالا پایدار می‌ماند.

۴) درجه شکستن:

بر روی ورق فلزی فنری ($2 \times 4 \text{ cm}$) 1.5 mm قیر مالیده می‌شود و هم‌گام با کاهش دما، ورق فلزی خم و راست می‌گردد تا ترک بخورد. دماهی که ترک خوردگی پدید می‌آورد درجه شکستن قیر نامیده می‌شود. در جاهای سرد سیر از قیر بهره می‌برند که درجه شکستن آن کمتر باشد.

نکاته د، مهندقد:

گاز قطران + کک → گرما + زغال سنگ

گاز قطران → سرما + گاز قطران (Goudron)

چوب:

- ٧ کار کردن با آن آسان است.
- ٧ گرما و صدا از آن نمی‌گذرد.
- ٧ رگه‌های زیبا دارد و رنگ پذیر است.
- ٧ می‌سوزد، می‌پوسد، کم‌تاب است و کپک (کفک) می‌زند.

کاربردهای ساختمانی:



- (۱) تیر (۲) ستون
- (۳) شمع (۴) خرپا
- (۵) قاب
- (۶) چوب بست (۷) درب
- و پنجره (۸) گنجه و مبل
- (۹) کف پوش

ناخوشی‌های چوب:

- (۱) گره‌ها (در جای رستن شاخه از تنہ، پدید می‌آید) (۲) پیچ خوردگی (رواثر تابش یک سویه آفتاب یا وزش یک سویه باد)
- (۳) ماندن تنہ درخت بریده شده در طبیعت که رشد قارچ و خوردگی با حشرات را در پی دارد. (۴) ماندن پوست بر روی تنہ که رشد قارچ و رشد قارچ و خوردگی با حشرات را در پی دارد. (۵) یک سویه خشکیدن، که چوب را تاب می‌دهد.
- (۶) موریانه خور شدن

❖ چوب‌های برش بهاره و چوب‌های درخت میوه پرشیره هستند و بیشتر موریانه خور می‌شوند.

فرآوری و بهسازی چوب:

- ۱) پدید آوردن مکش و فشار بر روی چوب و درآوردن شیره آن و خلاندن قطران به جای آنها
- ۲) اندود سرو ته چوب با قیر یا رنگ ^(۳) رو سوز کردن چوب
- ۴) رها کردن در محیط کار و پس از چندی رنده و اره کردن، تا چوب تاب بر ندارد.
- ۵) خیساندن چوب در محلول‌های پنتا کلرو فنول، تانالیت، سلکور، کمونایت و بولیدین

نام چوب	نام لاتین	ویژگی ها
زبان‌گنجشک	Ash	سخت، سنگین و فرنگی است و میخ در آن به سختی فرومی‌رود. گونه قهوه‌ای آن برای آرایه بسیار زیباست.
سدر	Cedar	سبک، کم‌تاب و نرم است و رنگ پذیر می‌باشد و کمتر پوسیدگی می‌شود.
عرعر	Juniper	ب بوی تنفسی دارد و حشرات را از خود می‌راند و در برابر پوسیدگی پرتاب است.
سروناز	Cypress	در تماس با زمین، پرتاب است. رنگ نمی‌پذیرد و برای هوای آزاد پرتاب و زیباست.
شوکران	Hemlock	شکننده و کم‌تاب است و برای روکش ارزان بکار می‌رود.
اقاقیا	Locust	سنگین و سخت و پرتاب است و در تیر برق و ستون ساختمان بکار می‌رود.
افرا	Maple	سنگین و پرتاب است و برای پوشش زمینه (کف) ساختمان‌های چوبی بکار می‌رود.
بلوت	oak	سنگین و پرتاب است و در برابر پوسیدگی نیز پرتاب می‌باشد و از بهترین چوب‌ها ساختمانی است.
کاج	Pine	سبک و پرتاب است، کارائی خوبی دارد، تراشکاری می‌شود و رنگ می‌پذیرد.
سپیدار (بید - تبریزی)	poplar	فراوان، ارزان، سفید و سبک است. در کاغذ سازی کاربرد دارد (qovax)
گردو	Walnut	سنگین و پرتاب و زیباست و برای نرده، گنجه و مبل کاربرد دارد.

فرآوری‌های چوبی:

(۱) چیده تخته (Laminated Board)

تخته‌های نازک با چسب و زیر فشار به هم چسبانده می‌شوند و به درازا، پهنا، بلندی و افکنه (طرح) دلخواه رسانده می‌شوند. از چیده تخته برای خرپاهای تا دهانه ۳۰ متری و تیرهای کمانی تا دهانه ۶۰ متر بهره‌برد.

(۲) تخته چند لا (Poly Wood)

برگه‌های نازک تراش شده را با چسب و زیر فشار به هم می‌چسبانند. شمار لا ها ۳ و ۵ و ۷ و ... الیاف عمود بر هم هستند و در قاب و گنجه و میز و درب کاربرد دارند.

(۳) چوب تخته (Board)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Fiber Board ← جدا کننده و آکوستیک | (۳-۱) نرم تخته (فیبر) |
| Hard Board ← رویه گنجه و میز | (۳-۲) سخت تخته |
| Chip Board ← تخته ساختگی | (۳-۳) ریزه تخته (نئوپان) |

نوپان با روکش چوبی، پلاستیکی و ملامینه (فرمیکا) نیز ساخته می‌شود و رویه نوپان را زیبا و رنگ پذیر و صاف می‌نماید.

❖ تاب کششی و فشاری چوب در راستای الیاف بیشتر است.

